

REFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA

rua Dona Quita, 90 – Centro – Tel: (38) 3251-7101

CEP: 39398-000 - Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO FOTOGRAFICO COLORIDO

CONCEDENTE: SEGOV

CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Olhos d'Água

OBJETO: Pavimentação asfáltica de vias públicas

LOCAL: Rua José Teixeira, rua São Geraldo, rua Maria Luiza, rua Dr. Alkimim no bairro Centro, rua José Lopes, rua Do Campo, rua Filogônio Vieira de Matos, rua Vista Alegre, rua Travessa Vereador José Alves Praes, bairro Bela Vista, município de Olhos d'Água

FOTO 01



FOTO 02



Descrição: Rua Dr. Alkimim

Descrição: Rua Dr. Alkimim

FOTO 03



FOTO 04



Descrição: Rua Dr. Alkimim, a via apresenta regularidade em todo o seu greide. A terra acumulada é decorrente do arraste de material provenientes das calçadas em solo batido, devido as ultimas chuvas

Descrição: Rua Dr. Alkimim, capa asfáltica apresenta apenas patologias superficiais provenientes de sua exposição às interpéries climáticas. Não apresenta desagregação ou deformações superficiais

REFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA

rua Dona Quita, 90 – Centro – Tel: (38) 3251-7101

CEP: 39398-000 - Estado de Minas Gerais

FOTO 05



FOTO 06

Descrição: Rua Maria Luiza apresenta regularidade na superfície

REFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA

rua Dona Quita, 90 – Centro – Tel: (38) 3251-7101

CEP: 39398-000 - Estado de Minas Gerais

FOTO 07



Descrição: Rua Maria Luiza Dias. A terra acumulada é decorrente do arraste de material provenientes das calçadas em solo batido, devido as ultimas chuvas

FOTO 08



Descrição: Rua Maria Luiza Dias. Acumulo de água (lado esquerdo) é devido a população lançar rejeitos de esgotamento secundário na via. O município já trabalha com leis municipais para coibir este tipo de situação

FOTO 09



Descrição: rua Jose Lopes. Apresenta pequenos buracos na linha de manutenção de água/esgoto, que será corrigidos com a operação tapa-buracos, onde será executado abertura da parte danificada, com troca de material da base e posterior preenchimento com massa asfáltica

FOTO 10



Descrição: Rua Jose Lopes. . A terra acumulada é decorrente do arraste de material provenientes das calçadas em solo batido, devido as ultimas chuvas

REFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA

raça Dona Quita, 90 – Centro – Tel: (38) 3251-7101

CEP: 39398-000 - Estado de Minas Gerais

FOTO 11



Descrição: rua Jose Lopes. Apresenta pequenos buracos na linha de manutenção de água/esgoto, que será corrigidos com a operação tapa-buracos, onde será executado abertura da parte danificada, com troca de material da base e posterior preenchimento com massa asfáltica

FOTO 12



Descrição: Rua Do Campo apresenta regularidade na superfície

FOTO 13



Descrição: Rua Do Campo capa asfáltica apresenta apenas patologias superficiais provenientes de sua exposição às interpéries climáticas. Não apresenta desagregação ou deformações superficiais

FOTO 14



Descrição: Rua Do Campo

REFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA

raça Dona Quita, 90 – Centro – Tel: (38) 3251-7101

CEP: 39398-000 - Estado de Minas Gerais

FOTO 15



FOTO 16



Descrição: Rua Filogônio Vieira de Matos, capa asfática apresenta apenas patologias superficiais provenientes de sua exposição às interpéries climáticas. Não apresenta desagregação ou deformações superficiais

FOTO 17



Descrição: Rua Filogônio Vieira de Matos apresenta regularidade na superfície

Descrição: Rua Filogônio Vieira de Matos. Trecho de meio fio (lado esquerdo) será removido com a instalação de novas peças pré-moldadas

FOTO 18



Descrição: Rua Jose Teixeira - Execução de pavimentação nova, com a remoção da existente, devido as deformações de base

REFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA

rua Dona Quita, 90 – Centro – Tel: (38) 3251-7101

CEP: 39398-000 - Estado de Minas Gerais

FOTO 19



Descrição: Rua São Geraldo - Execução de pavimentação nova, com a remoção da existente, devido as deformações de base

FOTO 20



Descrição: Rua São Geraldo - Execução de pavimentação nova, com a remoção da existente, devido as deformações de base

FOTO 21



Descrição: Rua Travessa Vereador José Alves Praes- - Execução de pavimentação nova, com a remoção da existente, devido as deformações de base

FOTO 22



Descrição: Rua Travessa Vereador José Alves Praes- - Execução de pavimentação nova, com a remoção da existente, devido as deformações de base

REFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA

rua Dona Quita, 90 – Centro – Tel: (38) 3251-7101

CEP: 39398-000 - Estado de Minas Gerais

FOTO 23



FOTO 24



Descrição: Rua Vista Alegre- - Execução de pavimentação nova, com a remoção da existente, devido as deformações de base

Descrição: Rua Vista Alegre- - Execução de pavimentação nova, com a remoção da existente, devido as deformações de base

ASSINATURAS

Samuel Elias Cordeiro
Técnico do Conveniente

CREAMG – 200235/D

16/04/2024
Data

Rone Douglas Dias
legal do Conveniente

Carimbo de Identificação

16/04/2024
Data